

첨부 1

점검 총괄표

학교(기관)명	효양중학교	점검시기	2022 여름철
점검일	2022. 6. 7. ~ 2022. 6. 15.	작성자	정○○

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 울 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()													
명칭	1동 본관동													
주소	경기도 이천시 부발읍 대산로 545번길 18													
시설정보	준공(설치)년도		1997		연면적(㎡)		6,660.3㎡		시특법 대상		<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종			
	건물		건물용도		교사동		건물층수		지하1층/5층		건물구조		철근콘크리트	
	울벽		재료				높이/길이				구조형식			
	절토사면		경사도				높이/길이				-			
안전등급	전차		B		금차		B		등급변경사유					
점검기간	22. 6. 7. ~ 22. 6. 15 .								점검기관		에이○○○/세종○○○○/호성○○○○○			
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검													

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	진○○	효양중학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	정○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이○○	에이○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박○○	세종○○○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	오○○	호성○○○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현차시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현차시정						

첨부 1

점검 총괄표

학교(기관)명	효양중학교	점검시기	2022 여름철
점검일	22. 6. 7 .~ 22. 6. 15 .	작성자	정○○

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 울 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	진○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이○○	에이○○○○
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	박○○	세종○○○○○
점검결과	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		호성○○○○○○
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현시시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현시시정						

첨부 1

점검 총괄표

학교(기관)명	효양중학교	점검시기	2022 여름철
점검일	22. 6. 7 .~ 22. 6. 15 .	작성자	정○○

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 울 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()											
명칭	6동 별관동											
주소	경기도 이천시 부발읍 대산로 545번길 18											
시설정보	준공(설치)년도		2007		연면적(m ²)		3,893.43m ²		시특법 대상		<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물		건물용도		교사동		건물층수		4층		건물구조	철근콘크리트
	울벽		재료				높이/길이				구조형식	
	절토사면		경사도				높이/길이				-	
안전등급	전차		B		금차		B		등급변경사유			
점검기간	22. 6. 7 .~ 22. 6. 15 .								점검기관		에이스전기/세종소방방재	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검											

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	진○○	효양중학교
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	정○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이○○	에이○○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박○○	세종○○○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		호성○○○○○○
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현차시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현차시정						

첨부 1

점검 총괄표

학교(기관)명	효양중학교	점검시기	2022 여름철
점검일	22. 6. 7 .~ 22. 6. 15 .	작성자	정○○

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	진○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이○○	에이○○○○
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현차시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현차시정						

첨부 1

점검 총괄표

학교(기관)명	효양중학교	점검시기	2022 여름철
점검일	22. 6. 15 .	작성자	정○○

구분	<input type="checkbox"/> 건 물 <input checked="" type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()					
명칭	옹벽					
주소	경기도 이천시 부발읍 대산로 545번길 18					
시설정보	준공(설치)년도	1998	연면적(㎡)	㎡	시트법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input checked="" type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종
	건물	건물용도	철 근 콘	건물층수		건물구조
	옹벽	재료	크리트, 보강토	높이/길이	8.8m/241m	구조형식
	절토사면	경사도		높이/길이		-

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	22. 6. 7 . ~ 22. 6. 15 .				점검기관	
점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	진○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정○○	효양중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	고○○	이천교육지원청
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						